

*붙임1. 측정결과첨부



공기 중 시료 섬유농도 분석결과서 Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)

■ 의뢰기관	경상북도 청도군청	■ 소재지	경상북도 청도군 청도읍 월곡2길 15
■ 측정일시	2021.09.16	■ 분석일자	2021.09.16

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류, 수량)		측정시간 (min)	측정유량 (l/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	부지경계선	YSP-1045S	1	240	10.28	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	YSP-1045S	1	240	10.19	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	YSP-1045S	1	240	10.38	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	YSP-1045S	1	240	10.41	0.000	허용기준 미만
05	작업장 주변 실외	YSP-1045S	1	120	10.23	0.000	허용기준 미만
06	위생설비 입구	YSP-1045S	1	40	10.31	0.002	허용기준 미만
07	음압기 토출구	YSP-1045S	1	40	10.16	0.001	허용기준 미만
08	음압기 토출구	YSP-1045S	1	40	10.18	0.002	허용기준 미만
09	음압기 토출구	YSP-1045S	1	40	10.27	0.001	허용기준 미만
10	음압기 토출구	YSP-1045S	1	40	10.53	0.002	허용기준 미만
11	폐기물 반출구	YSP-1045S	1	40	10.49	0.001	허용기준 미만
12	위생설비 입구	YSP-1045S	1	40	10.44	0.002	허용기준 미만
13	음압기 토출구	YSP-1045S	1	40	10.35	0.002	허용기준 미만
14	음압기 토출구	YSP-1045S	1	40	10.42	0.001	허용기준 미만
15	음압기 토출구	YSP-1045S	1	40	10.15	0.002	허용기준 미만

* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc

* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.

(주)대한석면기술연구원
Korea Asbestos Technology Institute



붙임2.3. 측정도식도 및 사진 첨부

현장관련사진 (2021.09.16)

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
부지경계선		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#01	09:30	13:30

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
부지경계선		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#02	09:32	13:32

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
부지경계선		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#03	09:35	13:35

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
부지경계선		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#04	09:37	13:37

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
작업장 주변 실외		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#05	09:50	11:50

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
위생설비 입구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#06	10:00	10:40

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
음압기 토출구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#07	10:20	11:00

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
음압기 토출구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#08	10:22	11:02

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
음압기 토출구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#09	10:23	11:03

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
음압기 토출구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#10	10:25	11:05

현장관련사진 (2021.09.16)

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
폐기물 반출구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#11	14:50	15:30

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
위생설비 입구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#12	10:30	11:10

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
음압기 토출구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#13	10:50	11:30

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
음압기 토출구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#14	10:52	11:32

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
음압기 토출구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#15	11:12	11:52

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
폐기물 반출구		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#16	14:30	15:10

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
폐기물 보관지점		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#17	15:30	16:10

붙임2.3. 측정도식도 및 사진 첨부

현장관련사진 (2021.09.17)

측정지점	측정시작사진	측정완료사진
폐기물 상차		
시료번호	측정시작시간	측정종료시간
#01	07:30	08:10